

Kimberly-Clark*

MIC-KEY* Verlängerungsset mit Secur-Lok* Anschluss

MIC-KEY* VERLÄNGERUNGSSET MIT KATHETERSPITZE,
RECHTWINKLIGEM SECUR-LOK* ANSCHLUSS UND KLEMME FÜR
MIC-KEY* LOW-PROFILE-GASTROSTOMIESONDEN



0124-12

0124-24

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Verschlusspfropfen aus dem MIC-KEY* Versorgungsschlauch entfernen, um das Antirückflussventil des MIC* Schlauchs freizulegen.
2. Das Verlängerungsset zur Magendekompression oder zur enteralen Ernährung anschließen. Dazu die schwarze Linie am Anschlussstück mit der schwarzen Linie der MIC-KEY* Sonde ausrichten. Mit einer 3/4-Drehung IM UHRZEIGERSINN fixieren.
3. Das Verlängerungsset und die MIC-KEY* Sonde mit warmem Wasser spülen (10 ml bei Erwachsenen, 3 – 5 ml bei Kindern). Auf Durchgängigkeit prüfen.
4. Nach der Nahrungsverabreichung oder Dekompression das Verlängerungsset und die MIC-KEY* Sonde mit 5 – 10 ml warmem Wasser spülen.
5. Um das Verlängerungsset von der MIC-KEY* Sonde zu trennen, den Anschluss des Verlängerungssets ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN drehen, bis die schwarze Linie der MIC-KEY* Sonde mit der schwarzen Linie auf dem Verlängerungsset ausgerichtet ist. Den Anschluss vorsichtig vom MIC-KEY* lösen. Den Pfropfen wieder in den MIC-KEY* einsetzen.
6. Das Verlängerungsset nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife waschen und gründlich nachspülen.

NUR FÜR EINEN PATIENTEN.

**ACHTUNG: NUR ZUR ENTERALEN ERNÄHRUNG UND/ODER
MEDIKATION**



Unsteril

Stückzahl

LOT

Chargennummer

REF

Bestellnummer



Einmalprodukt



Anweisungen
lesen

Verschreibungs-
pflichtig (USA)



Verwendbar bis



DEHP (Di(2-ethylhexyl)
Phthalat)-freie Formel

CE 0344

* Eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder der Tochterunternehmen. © 2003 KCWW. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von Ballard Ballard Medical Products, Draper, Utah 84020 USA
In den USA vertrieben durch Kimberly-Clark Global Sales, Inc. Roswell, GA. 30076 USA
Kimberly-Clark N.V., Belgicastraat 17, 1930 Zaventem, Belgien
<http://www.kchealthcare.com> Anrufe innerhalb der USA unter 1 800 528 5591;
internationale Anrufe unter +1 801 572 6800